

USPS informa sobre la tormenta tropical Imelda en el área de Houston, Texas

En el área de Houston, Texas, se experimentan lluvias extremadamente fuertes en un corto período de tiempo que superó con creces la cantidad prevista.

Como resultado, una parte del techo de las instalaciones de procesamiento y distribución de North Houston se derrumbó ayer.

Si bien había empleados en las instalaciones en ese momento, solo se informaron lesiones menores y los socorristas estaban en el lugar para tratar a tres de nuestros empleados.

Esta instalación es un centro de clasificación que distribuye correo y paquetes y proporciona servicios para nuestros envíos comerciales.


Varios vehículos ubicados cerca del sitio del colapso también sufrieron daños.

Un ingeniero estructural y un equipo de recuperación de desastres están en las instalaciones para realizar la evaluación de daños y comenzar la reparación.



Imagen satelital

Mientras tanto, nuestro plan de continuidad de operaciones se ha implementado y el trabajo realizado en esa instalación se ha descargado a otros centros de clasificación y los clientes comerciales están siendo redirigidos a esas instalaciones.



Los empleados que trabajan en las instalaciones del norte de Houston y sus funcionarios sindicales y de gestión reciben actualizaciones periódicas.

Reanudaremos las operaciones regulares en el edificio tan pronto como sea seguro hacerlo.

USPS reports on tropical storm Imelda in the Houston, Texas area

In the Houston Texas area, we experienced extremely heavy rainfall in a short period of time which far exceeded the amount forecasted.

As a result a portion of the roof at our he North Houston Processing and Distribution facility collapsed yesterday.

While there were employees in the facility at the time only minor injuries were reported and first responders were on site and to treat three of our employees.

This facility is a sortation center that distributes mail and packages and provides services for our commercial mailers.

Several vehicles located near the collapse site were also damaged.

A structural engineer and disaster recovery team are at the facility to conduct the damage assessment and start the remediation.

In the meantime our continuity of operations plan has been implemented and the work performed in that facility has been offloaded to other sortation centers and commercial customers are being redirected to those facilities.

Employees who work at the North Houston facility and their Union and Management officials are receiving regular updates.

We will resume regular operations in the building as soon as it is safe to do so.